

PowerPoint 电子科技大学

电装实习课程



装配工艺原则

电子产品的电气连接,是通过对元器件的装配与焊接来实现的。

装配与焊接技术并不复杂,但产品的装配过程是否合理,焊接质量是否可靠,对整机性能指标的影响是很大的。




在电子产品装配、焊接以前,要进行一些准备:

- 1、去氧化层
- 2、确认读数
- 3、元件弯制
- 4、 元件插放




隋除元件表面氧化层

左手捏住电阻或其他元件的本体,右手用锯条轻刮元件脚的表面,左手慢 慢地转动,直到表面氧化层全部去除。



元件脚的弯制成形1




yes


用镊子夹住元件根部,将元件脚 弯制成形


元件脚的弯制成形2

根据印刷电路孔距而定



元件的插效





安装元器件要注意以下几点:

- 1、装配时,应该先安装那些需要机械固定的元器件,再安装靠焊接固定的元器件
- 2、元器件的安装方向,应该是有标记的朝上或朝着容易辨认的方向
- 3、有极性的元器件要保证方向正确



安装顺序

由小到大,从低到高,由简单到复杂,由一般元器件到精密元器件。





Thank You!

电装实习课程组

